

## ■ ■ AutoCAD の操作の基本／はじめから ■ ■

### [04] 寸法記入ができるようにする (寸法スタイル管理)

- 既定の設定のままでは、寸法入力はできません。
- 新しい寸法スタイルを設定します。…寸法記入ができるようにします。
  - [ホーム] タブ⇒ [注釈] パネルで下向三角をクリックするとリストが表示されます。
  - リストの中の [寸法スタイル] をクリックします。 リストの中から [寸法スタイル管理] をクリックします。
- [寸法スタイル管理] ダイアログボックスが開きます。
  - ◆ [新規作成] ボタンをクリックします。
  - ◆ [寸法スタイル新規作成] ダイアログボックスが開きます。
  - ◆ [ISO-25] を元データとして新しく寸法スタイルを作成する作業です。
  - ◆ 新しいスタイル名：スタイル名をボックスに入力します。 英数字・和文が使用できます。
    - 一般的に、「D」を接頭文字としてスタイル名をつけます。
    - [続ける] ボタンをクリックします。
- [寸法スタイルを新規作成] ダイアログボックスが開きます。
- [寸法線] タブ
  - ◆ 寸法線／寸法補助線の「色」、「線種」、「線の太さ」を指定します。
  - ◆ Bylayer、Byblockとしないようにします。 他は既定値のままとします。
- [シンボルと矢印] タブ
  - ◆ 矢印、引出線矢印をドロップダウンリストの中から選択します。
    - ・建築系…小黑丸 機械系…30度開矢印 多用されております。
  - ◆ 矢印のサイズ：既定値とします。 他は既定値のままとします。
- [寸法値] タブ
  - ◆ 寸法値の表示：文字スタイルで設定した名前を指定します。
  - ◆ 文字の色：ドロップダウンリストの中から指定します。 他は既定値のままとします。
- [フィット] タブ
  - ◆ [寸法図形の尺度] 欄
    - ・全体の尺度：図面の分母の値を入力します。 他は既定値のままとします。
- [基本単位] タブ
  - ◆ 単位形式：十進表記とします。
  - ◆ 精度：図面の仕様に合わせます。 他は既定値のままとします。

[OK] ボタンをクリックします。 [寸法スタイル管理] ダイアログボックスになります。

[現在に設定] ボタンをクリックし [閉じる] ボタンをクリックして終了です。